

Protokoll Motorsteuereinheit

Christian Schröder

17. November 2005

1 Protokoll

1.1 Spezifikation

Im Folgenden wird das Protokoll spezifiziert, mit dem die Servomotoren über den I^2C -Bus gesteuert und die Statusinformationen abgerufen werden können.

Die I^2C -Adresse der Motorsteuerung (Slave) ist voreingestellt auf 0x10. Die verwendete I^2C -Bus-Datenrate ist 100 kbit/s.

1.1.1 Aufbau der Befehle

Die Befehle setzen sich wie folgt byteweise zusammen:

ADRESSE	BEFEHL (PARAM0)	PARAM1 ... PARAMn
---------	-----------------	-------------------

bzw.

ADRESSE	NACHRICHT (PARAM0)	PARAM1 ... PARAMn
---------	--------------------	-------------------

ADRESSE:	I^2C -Adresse der Motorsteuerung (Slave)
BEFEHL:	Befehls-ID ist hier dezimal angegeben Befehls-ID < 50 (siehe Tabelle 1.2): Master -> Slave (Steuerung -> Motorsteuerung)
NACHRICHT:	Nachrichten-ID ist hier dezimal angegeben Nachrichten-ID > 50 (siehe Tabelle 1.2): Slave -> Master (Motorsteuerung -> Steuerung, d.h. Antwort, Statusmeldung ...)
PARAM:	Parameter siehe Befehl-Spezifikation

Tabelle 1.1: Protokoll - Byteweiser Aufbau eines Befehls bzw. einer Nachricht

Steuerung allgemein	
RESET	1
RESET_ALL	2
ENABLE_DEBUG	3
Kalibrieren	
CALIBRATE_SET_UPPER	11
CALIBRATE_SET_MIDDLE	12
CALIBRATE_SET_LOWER	13
CALIBRATE_ADD_UPPER	14
CALIBRATE_ADD_MIDDLE	15
CALIBRATE_ADD_LOWER	16
CALIBRATE_GET_VALUES	17
CALIBRATE_VALUES	51
CALIBRATE_ERASE	18
CALIBRATE_WRITE_FLASH	19
CALIBRATE_SET_SPEED	31
CALIBRATE_GET_SPEED_VALUE	30
CALIBRATE_SPEED_VALUE	55
Steuerbefehle für die Servos	
MOVE	21
GET_STATUS	22
STATUS	52
STOP	23
START	24
MOVE_2	25
GET_STATUS_2	26
STATUS_2	53
STOP_2	27
START_2	28
SET_SPEED	29
Fehler	
ERROR	54

Tabelle 1.2: Protokoll - I²C-Befehle bzw. -Nachrichten mit ID

1.1.2 Befehl-Spezifikation

Aufbau Befehl-Spezifikation

Im Folgenden wird für jeden Befehl bzw. jede Nachricht der Tabelle 1.2 der Aufbau und die Befehl-Spezifikation erläutert.

ID	NAME DES BEFEHLS ODER DER NACHRICHT			
Beschreibung was dieser Befehl bewirkt bzw. die Nachricht enthält				
PARAMX	Funktion	Datentyp	erlaubte Werte	Beschreibung

Der Datentyp „unsigned char“ entspricht dem Datentyp „byte“. ID ist als Dezimal-Wert angegeben.

Befehle Steuerung allgemein

1	RESET
Setzt alle Werte in den Ursprungszustand. Das beinhaltet Löschen der Warteschlange, Zurücksetzen aller Geschwindigkeiten und Ticks, Stoppen der Timer. Die Kalibrierung wird <i>nicht</i> zurückgesetzt.	
kein Parameter	

2	RESET_ALL
Wie RESET , setzt zusätzlich die Kalibrierung zurück auf die Standard-Werte aus dem Flash.	
kein Parameter	

3	ENABLE_DEBUG			
Aktiviert oder deaktiviert den Debug-Modus. Aktionen der Motorsteuerung werden über die serielle Schnittstelle bestätigt, falls der Debug-Modus aktiviert ist. Bei deaktiviertem Debug-Modus gibt die serielle Schnittstelle nur eine Begrüßung aus.				
Byte Nr.	Funktion	Datentyp	Werte	Beschreibung
PARAM1		unsigned char	1 0	1: aktiviert, 0: deaktiviert (default)

Befehle zum Kalibrieren

11	CALIBRATE_SET_UPPER			
12	CALIBRATE_SET_MIDDLE			
13	CALIBRATE_SET_LOWER			
Setzt den Wert für den oberen/mittleren/unteren Wert (maximale Vorwärts-Geschwindigkeit / keine Bewegung / maximale Rückwärts-Geschwindigkeit) für den angegebenen Motor. Dieser Befehl kann verwendet werden, um bereits bekannte Werte für die vorliegende Kombination Platine - Motoren in der Initialisierungsphase zu setzen. Zur Kalibrierung selbst können die Befehle CALIBRATE_SET_UPPER , -MIDDLE , -LOWER verwendet werden. Achtung: Der hier gesetzte Wert wirkt erst bei der nächsten Geschwindigkeitsänderung des Motors (z.B. nächster Befehl der Warteschlange oder neues SET_SPEED).				
Byte Nr.	Funktion	Datentyp	Werte	Beschreibung
PARAM1		unsigned char	0 1 2	Motor, der kalibriert wird
PARAM2	HI-Byte	unsigned integer	[0, 65535]	Wert
PARAM3	LOW-Byte			
Hier kann das vorgegebene struct CALIBRATE_SET_CMD verwendet werden.				

14	CALIBRATE_ADD_UPPER			
15	CALIBRATE_ADD_MIDDLE			
16	CALIBRATE_ADD_LOWER			
<p><i>Verändert</i> den Wert für den oberen/mittleren/unteren Wert (maximale Vorwärts-Geschwindigkeit / keine Bewegung / maximale Rückwärts-Geschwindigkeit) um den angegebenen Wert für den angegebenen Motor. Es sind Schritte in maximal -128- bzw. +127-Sprüngen möglich. Dieser Befehl kann zur Fein-Justierung verwendet werden. Achtung: Der hier gesetzte Wert wirkt erst bei der nächsten Geschwindigkeitsänderung des Motors (z.B. nächster Befehl der Warteschlange oder neues SET_SPEED).</p>				
Byte Nr.	Funktion	Datentyp	Werte	Beschreibung
PARAM1		unsigned char	0 1 2	Motor, der kalibriert wird
PARAM2		signed char	[-128, 127]	Wert, um den der Kalibrierungs-Wert geändert werden soll

17	CALIBRATE_GET_VALUES			
<p>Fordert die aktuellen Kalibrierungswerte für den angegebenen Motor an. Die Antwort ist die Nachricht CALIBRATE_VALUES.</p>				
Byte Nr.	Funktion	Datentyp	Werte	Beschreibung
PARAM1		unsigned char	0 1 2	Motor, dessen Werte angefordert werden

51	CALIBRATE_VALUES			
<p>Rückantwort Slave -> Master (Motorsteuerung -> Steuerung) Liefert die von CALIBRATE_GET_VALUES angeforderten Kalibrierungswerte für den entsprechenden Motor zurück.</p>				
Byte Nr.	Funktion	Datentyp	Werte	Beschreibung
PARAM1		unsigned char	0 1 2	Motor, dessen Werte folgen
PARAM2	HI-Byte	unsigned integer	[0, 65535]	UPPER-Wert
PARAM3	LOW-Byte			
PARAM4	HI-Byte	unsigned integer	[0, 65535]	MIDDLE-Wert
PARAM5	LOW-Byte			
PARAM6	HI-Byte	unsigned integer	[0, 65535]	LOW-Wert
PARAM7	LOW-Byte			
<p>Hier kann das vorgegebene struct CALIBRATE_VALUES_MSG verwendet werden.</p>				

18	CALIBRATE_ERASE
<p>Löscht den Kalibrierungs-Variablen-Speicher des Flash, damit neue Werte geschrieben werden können.</p> <p>Achtung: Nach Ausführung dieses Befehls bitte per Hand einen Reset durchführen!</p> <p>Achtung: Nach Ausführung dieses Befehls müssen die Kalibrierungs-Variablen neu gesetzt (CALIBRATE_SET_XXX) und neu gespeichert (CALIBRATE_WRITE_FLASH) werden, sonst werden die Default-Werte verwendet.</p>	
kein Parameter	

19	CALIBRATE_WRITE_FLASH
<p>Schreibt die aktuell eingestellten Kalibrierungs-Werte in den Flash-Speicher, so dass sie nach einem Neustart nicht verloren gehen.</p> <p>Wenn alte Werte überschrieben werden sollen, muss vorher unbedingt ein CALIBRATE_ERASE durchgeführt werden, da sonst die neuen Werte nicht korrekt gespeichert werden (die 0-Bits der alten Werte würde erhalten bleiben).</p>	
kein Parameter	

31	CALIBRATE_SET_SPEED			
<p>Setzt die Geschwindigkeit für den angegebenen Motor direkt auf den angegebenen Wert. Dieser Befehl umgeht die sonst angewendeten [-128, 127], die im normalen Betrieb innerhalb der Motorsteuerung in den hier direkt übermittelten Wert umgerechnet werden. Dieser Befehl kann verwendet werden, um Kalibrierungswerte auszuprobieren.</p> <p>Achtung: Mit diesem Befehl können die Kalibrierungsgrenzen (UPPER und LOWER) übergangen werden.</p>				
PARAM1		unsigned char	0 1 2	Motor, dessen Wert gesetzt wird
PARAM2	HI-Byte	unsigned integer	[0, 65535]	Wert
PARAM3	LOW-Byte			
Hier kann das vorgegebene struct CALIBRATE_SET_CMD verwendet werden.				

30	CALIBRATE_GET_SPEED_VALUE			
<p>Fordert den Wert (vom Datentyp „unsigned integer“) der aktuellen Geschwindigkeit vom angegebenen Motor an. Dieser Wert kann für die Kalibrierung nützlich sein, wenn die Geschwindigkeit beispielsweise mit SET_SPEED gesetzt wurde (siehe auch CALIBRATE_SET_SPEED). Die Antwort ist die Nachricht CALIBRATE_SPEED_VALUE.</p>				
Byte Nr.	Funktion	Datentyp	Werte	Beschreibung
PARAM1		unsigned char	0 1 2	Motor, dessen Wert angefordert wird

55	CALIBRATE_SPEED_VALUE			
Rückantwort Slave -> Master (Motorsteuerung -> Steuerung) Liefert den von CALIBRATE_GET_SPEED_VALUE angeforderten Geschwindigkeitswert für den entsprechenden Motor zurück.				
Byte Nr.	Funktion	Datentyp	Werte	Beschreibung
PARAM1		unsigned char	0 1 2	Motor, dessen Wert folgt
PARAM2	HI-Byte	unsigned integer	[0, 65535]	Geschwindigkeitswert
PARAM3	LOW-Byte			
Hier kann das vorgegebene struct CALIBRATE_SET_CMD verwendet werden.				

Steuerbefehle für die Motoren

21	MOVE			
Steuerbefehl für die Motoren 0 und 1. Diese Motoren können nur gleichzeitig angesprochen werden. Diese Befehle werden in die Warteschlange eingereiht. Die Geschwindigkeit ist ein Wert zwischen -128 und 127, der den kalibrierten Maximalgeschwindigkeiten entspricht. Die Mittelposition ist 0 (der Motor steht). Die Ticks sind die Anzahl der Bewegungsschritte, die sich der Motor fortbewegen soll.				
Byte Nr.	Funktion	Datentyp	Werte	Beschreibung
PARAM1		signed char	[-128, 127]	Geschwindigkeit Motor 0
PARAM2	HI-Byte	unsigned integer	[0, 65535]	Ticks Motor 0
PARAM3	LOW-Byte			
PARAM4		signed char	[-128, 127]	Geschwindigkeit Motor 1
PARAM5	HI-Byte	unsigned integer	[0, 65535]	Ticks Motor 1
PARAM6	LOW-Byte			
Hier kann das vorgegebene struct MOVE_CMD verwendet werden.				

22	GET_STATUS			
Fordert von der Motorsteuerung den Befehl der Warteschlange, der sich aktuell in der Ausführung befindet, und die vergangenen Ticks an. Die Antwort ist die Nachricht STATUS . Die Ausführung der Warteschlange wird nicht beeinflusst.				
kein Parameter				

52	STATUS			
<p>Rückantwort Slave -> Master (Motorsteuerung -> Steuerung)</p> <p>Liefert den aktuellen Befehl der Warteschlange, der sich in der Ausführung befindet. Die Parameter 1 bis 6 liefern genau den Befehl wie er mit dem Befehl MOVE in Auftrag gegeben wurde. Die folgenden Werte sind die aktuellen Zählerstände, wie viele Ticks schon vergangen sind, das heißt wie viele Entfernungsschritte der Motor seit Beginn des Befehls schon zurückgelegt hat. Die Ausführung der Warteschlange wird nicht beeinflusst.</p> <p>Wenn die Motoren mit dem Befehl STOP gestoppt wurden, werden an dieser Stelle für Geschwindigkeiten und Ticks Nullen zurückgegeben. Die vergangenen Ticks bleiben durch das STOP unbeeinflusst.</p>				
Byte Nr.	Funktion	Datentyp	Werte	Beschreibung
PARAM1		signed char	[-128, 127]	Geschwindigkeit Motor 0
PARAM2	HI-Byte	unsigned integer	[0, 65535]	Ticks Motor 0
PARAM3	LOW-Byte			
PARAM4		signed char	[-128, 127]	Geschwindigkeit Motor 1
PARAM5	HI-Byte	unsigned integer	[0, 65535]	Ticks Motor 1
PARAM6	LOW-Byte			
PARAM7	HI-Byte	unsigned integer	[0, 65535]	vergangene Ticks Motor 0
PARAM8	LOW-Byte			
PARAM9	HI-Byte	unsigned integer	[0, 65535]	vergangene Ticks Motor 1
PARAM10	LOW-Byte			
<p>Die Parameter 1 bis 6 sind identisch mit denen des MOVE-Befehls. Hier kann das vorgegebene struct STATUS_MSG verwendet werden.</p>				

23	STOP
<p>Pausiert die Ausführung der Befehle in der Warteschlange für die Motoren 0 und 1 und verwirft den aktuell ausgeführten Befehl. Das Signal an den Motorausgängen 0 und 1 wird unterbrochen. Der in diesem Zustand zurückgegebene Status liefert für die Geschwindigkeiten und Ticks Nullen, die vergangenen Ticks bleiben unbeeinflusst. Motor 2 bleibt unbeeinflusst.</p>	
kein Parameter	

24	START
<p>Führt die Ausführung der Warteschlange bei dem Befehl fort, der dem mit STOP unterbrochenen folgt. Motor 2 bleibt unbeeinflusst.</p>	
kein Parameter	

25	MOVE_2			
Steuerbefehl für den Motor 2. Dieser Befehl wird sofort ausgeführt, also nicht in der Warteschlange der Motoren 0 und 1 geführt. Der aktuell vom Motor 2 ausgeführte Befehl wird unterbrochen. Der aktuell ausgeführte Befehl kann durch GET_STATUS_2 abgefragt werden. Für diesen Motor können keine Entfernungs-Schritte (Ticks) angegeben werden! Die Position (eines nicht modifizierten Servos) kann nur über die MOVE_2-Befehle gesetzt werden.				
Byte Nr.	Funktion	Datentyp	Werte	Beschreibung
PARAM1		signed char	[-128, 127]	Position Servo 2

26	GET_STATUS_2			
Fordert von der Motorsteuerung den aktuellen von Motor 2 ausgeführten Befehl an. Die Antwort ist die Nachricht STATUS_2 . Die Ausführung der Warteschlange (der Motoren 0 und 1) und des Befehls für Motor 2 werden nicht beeinflusst. kein Parameter				

53	STATUS_2			
Rückantwort Slave -> Master (Motorsteuerung -> Steuerung) Liefert den von GET_STATUS_2 angeforderten aktuellen von Motor 2 ausgeführten Befehl. Die Ausführung der Warteschlange (der Motoren 0 und 1) und des Befehls für Motor 2 werden nicht beeinflusst. Falls sich der Motor im STOP-Zustand befindet, wird Geschwindigkeit Null zurückgegeben.				
Byte Nr.	Funktion	Datentyp	Werte	Beschreibung
PARAM1		signed char	[-128, 127]	Geschwindigkeit Motor 2
Die Parameter sind identisch mit denen des MOVE_2 -Befehls.				

27	STOP_2			
Pausiert die Ausführung des Befehls für Motor 2. Das Signal am Motorausgang 2 wird unterbrochen. Die Motoren 0 und 1 bleiben unbeeinflusst. Der in diesem Zustand zurückgegebene Status liefert die Geschwindigkeit Null. kein Parameter				

28	START_2			
Führt die Ausführung des aktuellen Befehls von Motor 2 fort. Die Motoren 0 und 1 bleiben unbeeinflusst. kein Parameter				

29	SET_SPEED			
Aktiviert sofort den entsprechenden Motor mit der angegebenen Geschwindigkeit und unendlicher Bewegung (also ohne Zählung von Entfernungsschritten). Achtung: Dieser Befehl sollte <i>nicht</i> gleichzeitig mit der Warteschlange verwendet werden (die mit dem Befehl MOVE gefüllt wird), da er die Befehle dort überholt und deren Ausführung verhindert. Der Befehl SET_SPEED 2 entspricht dem Befehl MOVE_2 .				
Byte Nr.	Funktion	Datentyp	Werte	Beschreibung
PARAM1		unsigned char	0 1 2	Motor, der gestartet wird
PARAM2		signed char	[-128, 127]	Geschwindigkeit

Der leere Befehl für keine Aktion (siehe Befehle **MOVE**, **STATUS**, **MOVE_2**, **STATUS_2**) ist durch die Parameter Geschwindigkeit=0 und Ticks=0 möglich. Eine unendliche Bewegung der Motoren 0 oder bzw. und 1 wird durch Setzen der Ticks = 0 erreicht. Diese Bewegung wird unterbrochen sobald der andere Motor seine Ticks abgearbeitet hat. Wenn beide Motoren unendliche Befehle haben (Ticks=0), wird die Ausführung abgebrochen sobald ein nachfolgender Befehl in die Warteschlange eingereicht wird.

54	ERROR			
Zeigt einen Fehler in der Motorsteuerung an. Die Behandlung der Fehler ist im Benutzerhandbuch beschrieben. Fehler-Code 61 = ERROR_WRITE_FLASH , Fehler-Code 62 = ERROR_FLASH_IS_NOT_ERASED , Fehler-Code 63 = ERROR_FIFO_FULL				
Byte Nr.	Funktion	Datentyp	Werte	Beschreibung
PARAM1		unsigned char	61 62 63	Fehler-Code
Hier kann das vorgegebene struct ERROR_MSG verwendet werden.				

